

轻型汽油车环保信息

信息公开编号:CN QQ G6 Z2 0714000008 000001

[点此查看相关变更、更正情况](#)

斯巴鲁汽车(中国)有限公司 声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和生态环境部相关规定公开机动车环保信息,本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本企业承诺:我公司型号为BN97C1S 的轻型汽油车符合《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》(GB 18352.6-2016)b阶段,PN满足 6.0×10^{12} 个/km, RDE仅监测报告,《点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)》(GB 18285)和《汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法》(GB 1495)的要求,同时符合相关标准规定的环境保护16万公里耐久性要求。

第一部分 车辆信息

| | |
|--------------|-----------------|
| 1、车辆型号: | BN97C1S |
| 2、商标: | 斯巴鲁(SUBARU) |
| 3、汽车分类: | M1 |
| 4、排放阶段: | 国六 |
| 5、车辆识别方法和位置: | 在右侧中间柱上 |
| 6、车辆制造商名称: | 株式会社斯巴鲁 |
| 7、生产厂地址: | 日本群馬县太田市庄屋町1番地1 |
| 8、基准质量: | 1691kg |

第二部分 检验信息

9、型式检验信息:

| 依据的标准 | 检测机构 | 检测结论 |
|-----------------|------------------|------|
| GB 18352.6-2016 | 国家汽车质量监督检验中心(襄阳) | 符合 |
| GB 18285-2005 | 国家汽车质量监督检验中心(襄阳) | 符合 |
| GB 1495-2002 | 国家汽车质量监督检验中心(襄阳) | 符合 |

第三部分 污染控制技术信息

| | |
|----------------------|---|
| 10、发动机型号/生产企业: | FB25/株式会社斯巴鲁 |
| 11、催化转化器型号/生产企业: | 前:FCA73;后:RCA19/前:SAKAMOTO;后:SAKAMOTO |
| 涂层/载体/封装生产企业: | 前:单元1:N.E.CHEMCAT;后:单元1:N.E.CHEMCAT/前:单元1:NGK;后:单元1:CORNING/前:SAKAMOTO;后:SAKAMOTO |
| 12、颗粒捕集器型号/生产企业: | 无 |
| 涂层/载体/封装生产企业: | 无 |
| 13、炭罐型号/生产企业: | 42035VA010/AISAN INDUSTRY CO.,LTD |
| 14、氧传感器型号/生产企业: | 前:22641****,后:22690****/DENSO |
| 15、曲轴箱排放控制装置型号/生产企业: | 35A/TOSOK |
| 16、EGR型号/生产企业: | AA810/MITSUBISHI |
| 17、OBD系统供应商: | DENSO |
| 18、ECU型号/生产企业: | 22765A****/DENSO |
| 19、变速器型式/档位数 | 无级变速(CVT)/无 |
| 20、消声器型号/生产企业: | 前消声器:PMAL1,后消声器:MMAL1L/SAKAMOTO |
| 21、增压器型号/生产企业: | 无 |

| | |
|-----------|---|
| 22、中冷器型式: | 无 |
|-----------|---|

第四部分 制造商/进口企业信息

23、法人代表:庞庆华

24、地址:北京市朝阳区东方东路19号院5号楼02座4层0405号

25、联系电话:010-56672293

本信息内容可访问本公司官方网站(http://www.subaru-china.cn/service/pro_environment_info.html)查询

附表

| | 测试质量 (kg) | 车辆道路载荷系数 | | |
|----------|---|----------|--------|----------|
| | | f0 | f1 | f2 |
| 型式检验样车参数 | 1745 | 185.91 | 0.0921 | 0.033363 |
| 环保关键零部件 | 标识 | | | |
| 发动机 | FB25/SUBARU | | | |
| 催化转化器 | 催化器标识:FCA73/SK RCA19/SK 涂层标识:NE 载体标识:NGK COR 封装标识:SK | | | |
| 颗粒捕集器 | | | | |
| EGR | AA810/MITSUBISHI | | | |
| 消声器 | 前消声器: PMAL1, 后消声器: MMAL1L/SK | | | |
| 炭罐 | 42035VA010/Aisan | | | |
| 氧传感器 | 前: 22641*****, 后: 22690*****/DENSO | | | |
| ECU | 22765A*****/DENSO | | | |
| 增压器 | 无 | | | |

企业名称: 斯巴鲁汽车(中国)有限公司

信息公开时间: 2018-07-23 17:53:41

此车型为2019年5月1日之前信息公开车型, 声明部分18285或3847相关内容显示为旧标准号。